

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания  
Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	ГБПОУ г Москвы «МГХУ имени Л.М.Лавровского»
Фактический адрес	101000, г.Москва, ул.Чаплыгина, д.9, стр.3
телефон	8(495)952-69-99; E-mail: uchilishelavrovskogo@culture.mos.ru
Ведомственная принадлежность	Департамент культуры города Москвы
Вид деятельности	Образование
Форма собственности объекта	Оперативное управление
Объем предоставляемых услуг	149 чел. в день
Размещение объекта	отдельно стоящее нежилое здание 4 этажа основного здания и 3 этажа пристройки
Количество и назначение входов	основное здание - 2, пристройка - 5 (для получателей услуг и персонала)
Год постройки	основное здание - 1939, пристройка - 1982
Год последней реконструкции	-

**Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	900 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Метро станция «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар»; Трамвай №3,39,А
	500 м		
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Перепады высоты на пути движения	нет		
Лестницы на пути движения	есть	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным	есть

		проездом более 1,5 см	
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>						
<b>Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>						
- ширина прохода, калитки	0,9 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К,Г,О,С
- *информация об объекте	отсутствует			Не имеется	Допустимо отсутствие	
<b>Автостоянка посетителей (при наличии) отсутствует</b>						
*Расстояние до входа в здание	отсутствует			50 м и менее	Не более 250 м	
Количество машино-мест для инвалидов	нет			5% и более	Допустимо отсутствие	
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	нет			3,5м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м) или отсутствует	
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	нет			5,0 м и более		
<b>Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
- ширина тротуара (пути движения)	1,5 и более м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К,Г,О.С.
-*указатели направления движения	Отсутствуют			Имеются	Допустимо отсутствие	К,Г,О.С.

- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	Отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	
- *места отдыха	Не имеются			Имеются		
<b>Открытая лестница (лестница на рельефе территории): Отсутствует</b>						
- высота подъема справочно	-					
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	-			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	
<b>Пандус на рельефе</b>						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	отсутствует			0,8 м и менее	не учитывается	
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.	отсутствует			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	
<b>Поручни с двух сторон требуются</b> при подъеме более 0,15 м	отсутствует			Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	отсутствует			0,7 – 0,9 м		
-*на высоте (верхний поручень)	отсутствует			0,8 – 1,0 м		

**2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)**

<b>Крыльцо или входная площадка</b>						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) <b>с пандусом</b>	отсутствует			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	
Габариты площадки (глубина) <b>с пандусом</b>	отсутствует			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	
Габариты площадки (ширина) <b>без пандуса</b>	5 м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) <b>без пандуса</b>	2,5 м			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	Имеется			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, Г, С
*Навес	Имеется			Наличие		К, Г, О, С
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	отсутствует			Наличие		
<b>Лестница наружная</b>						
Тактильная полоса перед	Отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие,	

маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша					несоответствие	
Маркировка ступеней	Отсутствует			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	
Поручни с двух сторон	Имеется			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	К,Г,О.С.
- на высоте	0,9			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	К,Г,О.С.
- * завершения поручней за пределами марша	Имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	К,Г,О.С.
- * нетравмирующие окончания	Имеется			Наличие		К,Г,О.С.
<b>Пандус наружный</b>						
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	Отсутствует			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	Отсутствует			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	
Высота подъема одного марша (максимальная)	Отсутствует			0,8 м и менее	Не ограничена	
<b>Разворотные площадки:</b> (указываются габариты наименьшей)	Отсутствуют					
-при въезде на пандус, длина	Отсутствует			1,2 м и более	не менее 1,0 м	
-при въезде на пандус, ширина	Отсутствует			1,2 м и более	Менее 1,0 м	
-промежуточная прямая, длина	Отсутствует			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	
-промежуточная прямая, ширина	Отсутствует			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	

-промежуточная с поворотом направления движения, длина	Отсутствует			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	Отсутствует			1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	
Поручни с двух сторон:	Отсутствует			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	Отсутствует			0,7-0,9 м		
- *на высоте (верхний поручень)	Отсутствует			0,8-1,0 м		
- *горизонтальные завершения поручней	Отсутствуют			Имеются	Допустимо отсутствие	
- *нетравмирующие окончания	Отсутствуют			Имеются		
*Нескользкое покрытие (при намокании)	Отсутствует			Наличие		
<b>Наружный подъемник</b> (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	Отсутствует			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	
<b>*Звуковой маяк у входа</b>	Отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	
<b>Тамбур</b>						
Глубина	2 м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К,Г,О.С.
Ширина	5 м			2,0 м и более, при автоматических дверях	Менее 2,0 м	К,Г,О.С.

				допустимо менее 2,0 м		
Двери распашные, справочно	Имеется					
Двери автоматические, справочно	Отсутствует					
- ширина дверного проема в свету	1,2 м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К,Г,О.С.
- высота порога наружного, внутреннего	0,02 м			0,025 м и менее	более 0,025 м	К,Г,О.С.
<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>						
Маркировка ступеней	Имеется			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	К,Г,О.С.
Поручни с двух сторон:	Имеются			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	К,Г,О.С.
- на высоте	0,8 – 1,1 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К,Г,О.С.
-* горизонтальные завершения поручня	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	К,Г,О.С.
- *нетравмирующие окончания	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	К,Г,О.С.
<b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа</b> отсутствует						
Ширина марша	Отсутствует			0,9 м и более	Не менее 0,85м	
Уклон	Отсутствует			8% и менее	Не более 20%	
Разворотные площадки внизу,верху (длина)	Отсутствует			1,2 м и более	Менее 1,0 м	
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)	Отсутствует			1,2 м и более	Менее 1,0 м	
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)	Отсутствует			0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	
- *на высоте (верхний)	Отсутствует			0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие,	

поручень)					несоответствие	
- *горизонтальные завершения поручней	Отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	
<b>Пандус переносной</b>	Отсутствует			-	Наличие	
<b>Подъемник для инвалидов</b>						
- стационарный	Отсутствует			наличие	-	
- мобильный	Отсутствует			-	наличие	
<b>Коридоры/холлы</b>						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	3,5 м и более,			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К,Г,О.С.
Разворотные площадки, глубина	Отсутствует			1,2 м и более	Менее 1,2м	
Разворотные площадки, ширина	Отсутствует			1,2 м и менее	Менее 1,2м	
*Указатели направления движения, входа, выхода	Отсутствует			Имеются	Допустимо отсутствие	
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Отсутствует			Имеются		
Речевые информаторы и маяки	Отсутствует			Имеются		
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Отсутствуют			Имеются		
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	Отсутствуют			Имеются		
*Тактильная схема	Отсутствует			Имеются		
<b>*Место отдыха и ожидания:</b>						
- места для сидения на каждом этаже	Отсутствует			Наличие	Допустимо отсутствие	
- зона для коляски на каждом	Отсутствует			Наличие	Допустимо отсутствие	

этаже						
<b>*Навесное оборудование, выступ в зону движения</b>	Отсутствует			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	
<b>Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)</b>						
Контрастная маркировка ступеней	Отсутствует			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	
Поручни с двух сторон на лестнице	Имеется			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	К,Г,О.С.
- *горизонтальные завершения поручней	Имеется			имеются	отсутствуют	К,Г,О.С.О
<b>Пандус внутренний на этаже</b> отсутствует						
Ширина марша	Отсутствует			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	Отсутствует			8 % и менее	Не более 16,5 %	
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)	Отсутствует			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)	Отсутствует			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)	Отсутствует			0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	
- *на высоте (верхний поручень)	Отсутствует			0,85 – 1,0 м		
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>						
Маркировка ступеней	Имеется			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	К,Г,О.С.
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	Имеется			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	К,Г,О.С.
- *горизонтальные завершения	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К,Г,О.С.
- *нетравмирующие окончания	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К,Г,О.С.

- *указатели номера этажа на поручне тактильные	Отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	
<b>Лифт пассажирский</b>	Отсутствует					
<b>Кабина:</b>						
- длина				1,25 м и более	Не менее 1,25 м	
- ширина				1,1 м и более	Не менее 1,0 м	
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	
-* поручни				Имеется	Допустимо отсутствие	
*Световая информация				Имеется		
*Звуковая информация				Имеется		
*Знак доступности				Наличие		
*Указатели номера этажа напротив лифта				Наличие		
<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>						
Высота рабочей поверхности	Отсутствует			0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	
Габариты зоны обслуживания (глубина)	Отсутствуют			1,25 м и более	Не менее 1,2 м	
<b>Обслуживание в кабине: отсутствует</b>						
Ширина проема двери в свету				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	
Высота порога				0,025 м и менее	Более 0,025 м	
Информация тактильная о назначении кабинета				На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:				На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	
- *размещение на высоте				1,8 м и менее	Не учитывается	
- *высота прописных букв				0,016 м и более	Не учитывается	
Зона для кресла-коляски				не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	
<b>Обслуживание с перемещением № отсутствует</b>						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания				1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	

*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)				0,8 – 1,1 м	Без ограничений	
<b>Кабина индивидуального обслуживания</b> (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) отсутствует						
Длина				1,8 м и более	1,5 м	
Ширина				1,6 м и более	1,5 м	
Место для сидения				Имеются		
*Крючки для костылей				Имеются	Допустимо отсутствие	
<b>Зал</b> (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	2%			2% и более	Не менее одного места	К,Г,О.С.
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,2 м и более			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К,Г,О.С.
Доля мест для лиц с нарушением слуха	Не учитывается			2 % и более	Не учитывается	
<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>	Не требуется			Не требуется	Имеется	
<b>Санузел для посетителей</b>	Имеется			Имеется	-	К,Г,О.С.
<b>Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей</b>	Имеется			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	Отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	
Тактильная маркировка	Отсутствует			Имеется		
Ширина дверного проема	0,8 м и более			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К,Г,О.С.
<b>Раковина:</b>						
- зона у раковины (глубина)	1,2 м и более			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К,Г,О.С.
- зона у раковины (ширина)	0,8 м и более			0,8 м и более		К,Г,О.С.

	(допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)					
- *высота раковины	0,8 – 0,9 м			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К,Г,О.С.
- *опорный поручень	Отсутствует			Наличие	Допустимо отсутствие	
<b>Кабины для инвалидов:</b>	Имеется					К,Г,О.С.
- количество кабин	1			справочно		
- *знак доступности кабины	Отсутствует			Имеется	Отсутствует	
- ширина дверного проема	0,8 м и более			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К,Г,О.С.
Габариты санузла/кабины (длина)	1,8 и более			1,8 и более	1,6 м	К,Г,О.С.
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,65 м и более			1,65 м и более	1,5 м	К,Г,О.С.
Опорные поручни	Отсутствует			Имеется	Стационарный у стены	
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	Отсутствует			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	0,8 м и более			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К,Г,О.С.
- *крючки для костылей	Отсутствуют			Наличие	Допустимо отсутствие	

**Категории инвалидов:**

**К** – на кресле-коляске

**Г**- с нарушением слуха

**О** – с нарушением опорно-двигательного аппарата

**С** – с нарушением зрения